

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Vigas do bloco C.



FOTO 02: Formas e ferragens das vigas do bloco C.



FOTO 03: Formas e ferragens das vigas do bloco B.



FOTO 04: Vigas do bloco B.



FOTO 05: Pilar circular do bloco E2.



FOTO 06: Laje do bloco E1.



FOTO 07: Alvenaria do bloco A.



FOTO 08: Alvenaria do bloco A.


Alessandro Leite Cavalcanti
Eng. Civil | CREA 29397 D/PE

Kaasyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2390-DI/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 09: Alvenaria e chapisco do bloco B.



FOTO 10: Alvenaria e chapisco do bloco B.



FOTO 11: Chapisco do bloco D.



FOTO 12: Chapisco do bloco A.



FOTO 13: Emboço dos banheiros do bloco F.



FOTO 14: Reboco das salas do bloco E2.



FOTO 15: Contrapiso da biblioteca no bloco B.



FOTO 16: Contrapiso da circulação do bloco B.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 17: Vigas baldrame do bloco G.



FOTO 18: Vigas baldrame do bloco G.



FOTO 19: Pilares do bloco G.



FOTO 20: Pilares do bloco G.



FOTO 21: Impermeabilização das baldrame do bloco G.



FOTO 22: Impermeabilização das baldrame do bloco G.



FOTO 23: Aterro do bloco G.



FOTO 24: Aterro do bloco G.