

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 02: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 03: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 04: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 05: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 06: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 07: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.



FOTO 08: Estrutura metálica dos blocos C, D, A e G.

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 062.200-0/PE

Alexandro Leite Cavalcanti
Alexandro Leite Cavalcanti
Eng. Civil
CREA-PE 029397-D