

Câmara Municipal de Gravatá

Aprovado Em Unica Votação

Em 14 / 02 / 2017



Assinatura

## Câmara Municipal de Gravatá

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n - fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 - CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE

www.camaramunicipaldegravata.com.br

### INDICAÇÃO Nº 047/2017

Indico a Mesa ouvido o Plenário na forma regimental, se aprovado seja encaminhado Ofício ao Prefeito do Município, Exmo. Sr. Dr. Joaquim Neto de Andrade Silva, solicitando que junto ao setor competente seja providenciado conserto e a substituição da bomba do reservatório de água que abastece o Distrito de Uruçu-Mirim.

#### JUSTIFICATIVA:

O abastecimento público de água tem sido prestado a toda comunidade de Uruçu-Mirim, por meio de um sistema de abastecimento simplificado que capta água de fontes e através de um bombeamento elétrico abastece diretamente duas caixas e desde que foi instalado não houve reparo no reservatório e troca de equipamentos por este motivo não está suprimindo as necessidades das famílias que residem na comunidade, para melhor esclarecimento anexo cópia do relatório da situação atual.

Sala das sessões da Câmara, em 27 janeiro de 2017.

  
**LEONARDO JOSÉ DA SILVA (LEO DO AR)**

**VEREADOR - PSDB**



*F. J. Silva  
14-7-2017*

## **Relatório Diagnóstico da Situação de Abastecimento de Água do distrito de Uruçu-Mirim, Gravatá-PE**

O abastecimento público de água tem sido prestado, a toda comunidade de Uruçu-Mirim, por meio de um sistema de abastecimento simplificado que capta água de poços de fontes de água e através de um bombeamento elétrico que abastece diretamente duas caixas usadas como reservatórios de água. A distribuição da água é feita por um funcionário da prefeitura que é responsável pelo ligamento da bomba. Desde que foi instalado o sistema de abastecimento não houve nenhuma troca por equipamentos novos devido ao longo tempo de uso dos mesmos equipamentos como bomba e canos estão desgastados e inadequados e não suprem mais a necessidade das famílias que residem na comunidade.

Contudo, apesar da disponibilidade de água adequado, a qualidade da mesma não é garantida, porque não é feito nenhum tipo de tratamento há risco de contaminação das águas. À medida que a comunidade foi crescendo os reservatórios de água tornaram-se insuficientes para armazenar água trazendo transtornos para a população. Além de insuficientes não são realizadas nenhuma manutenção e limpeza nos mesmos.

As fotos apresentadas abaixo mostram o comprometimento do sistema de abastecimento existente:

### **Poços de Fontes de água**








**Casa da bomba**



**Reservatórios de água**







Este relatório foi elaborado com intuito de informar a gestão do município de Gravatá a atual situação do abastecimento de água do distrito de Uruçu-Mirim, como também apontar algumas sugestões com o objetivo de solucionar os problemas e a melhoria do serviço. Hoje o serviço de abastecimento está em péssimas condições hídricas, sem tratamento e impróprias para o consumo humano.

Sendo assim, há necessidade de limpeza pública e manutenção da rede de abastecimento e drenagem, tratamento da água, troca da bomba de água, planejamento e distribuição igualitária para todas as ruas, reformas e aumento nos reservatórios de água.

Atenciosamente,

Gerivanio Pontes Ferreira. (Vando)

Uruçu-Mirim, 25 de janeiro de 2017.