

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA AMENAYDE FARIAS DO REGO BARROS



FOTO 01: Vala para passagem dos tubos.



FOTO 02: Assentamento dos tubos de 150mm.



FOTO 03: Anel de concreto armado para poço.




FOTO 04: Caixa de gordura.



FOTO 05: Demolição de revestimento cerâmico.



FOTO 06: Aplicação do revestimento cerâmico.



FOTO 07: Anel pré-moldado de concreto, h= 1,00.



FOTO 08: Coleta e carga de entulho.

Kassyr de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-D/PE



Documento assinado digitalmente
RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER
Data: 09/07/2023 11:55:21 0300
Verifique em <https://verificador.sib.br>