

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	11/04/2023 A 05/05/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 01: ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CINTAS E SAPATAS DO MURO



FOTO 02: CONCRETO MAGRO.



FOTO 03: PILARES E ALVENARIA DE MURO 01



FOTO 04: PILARES E ALVENARIA DE MURO 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	11/04/2023 A 05/05/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 05: GRADE DE PROTEÇÃO EM JANELA



FOTO 06: INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO



FOTO 07: GRADES DE JANELAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	11/04/2023 A 05/05/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 08: INSTALAÇÃO DE LINHAS- COBERTA CRECHE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	11/04/2023 A 05/05/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 09: COBERTA CRECHE, TELHAS EM FIBROCIMENTO 01



FOTO 10: COBERTA CRECHE, TELHAS EM FIBROCIMENTO 02



FOTO 11: REATERRO DAS VALAS E SAPATAS 01



FOTO 12: REATERRO DAS VALAS E SAPATAS 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 02

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	11/04/2023 A 05/05/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 13: INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 01



FOTO 14: INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 02



FOTO 15: EXECUÇÃO DE PINTURA DA CRECHE 01



FOTO 16: EXECUÇÃO DE PINTURA DA CRECHE 02